## 「平成 16 年度大阪府ヒートアイランド対策モデル事業」の補助対象及びサーモグラフィーによる測定結果 (7月下旬から9月中旬の間で、気温 30 を超える晴天日(13 時から 15 時一部 10 時から 12 時)に測定) (速報)

	学校法人	学校法人	関電不動産㈱・	京阪電気鉄道㈱
補助事業者	大阪経済大学	   箕面自由学園	関西電力(株)	
	大隅キャンパス	講堂兼体育館	関電ビル	KUZUHA
	東校整備計画	   建築計画		MALL
所在地	大阪市	豊中市宮山町	大阪市北区	枚方市
	東淀川区	(建築地は		楠葉花園町
		箕面市桜井)		
複合的なヒー	新築校舎の <u>屋</u>	新設の講堂兼体育	新築高層建築物	大規模商業施設で新設
トアイランド対	<u>上緑化</u> と同校舎	館の <u>屋上緑化</u> 及び	での高反射性を	されるアウトモール部分
策の概要	周辺部の <u>敷地</u>	同施設周辺部の	有する(結晶化)	を主とした敷地内の <u>透水</u>
( <u>補助対象</u> )	<u>緑化</u> 及び	通路の <u>透水性舗装</u>	<u>ガラスパネル設置</u>	性舗装、緑化ブロック、
	キャンパス内通		及び <u>2階屋上緑</u>	<u>瓦のこば立て埋込み</u> 及
	路の <u>透水性舗</u>		<u>化</u>	び屋上駐車場の <u>パーゴ</u>
	<u> </u>			<u>ラ等の緑化</u>
サーモグラ	【屋上緑化】	【屋上緑化】	【結晶化ガラスパ	【透水性舗装】
フィーによる	(日向)	(日向)	ネル】	(日陰)(散水なし)
測定結果	(オリーブ、ハーブ等)	(クローハ'ー、クヌキ'、コナ	(日向・日陰)	通常舗装と比べ、概ね
(表面温度の	・屋上タイル(対	ラ、アラカシ等)	・ガラスパネルを	3 低下
低減)	策なし)と比べ、	・裸地又は屋上コン	取り外した部分	【透水性舗装
について	概ね 10 低下	クリート(対策なし)	(対策なし)と比	(緑化ブロック)】
〔速報〕	【敷地緑化】	と比べ、概ね 10~	べ、概ね 3~5	(日向)(散水なし)
	(日陰)	15 低下	低下	·隣接歩道(通常舗装)
	(ハナミス゚キ、アイピー	【透水性舗装】	【2階屋上緑化】	と比べ、概ね5 低下
	等)	(日向)(散水なし)	(日向)	【透水性舗装
	・日照のある隣	・アスファルト通常	(ヘテ゛ラ、ハナツルソウ	(瓦のこば立て埋込み)】
	接の歩道(対策	舗装と比べ、3~	等)	(比較対象物件なし)
	なし)と比べ、概	5 低下	・屋上コンクリート	【屋上のパーゴラ緑化】
	ね5 低下		(対策なし)と比	
	【透水性舗装】		べ、概ね 10 低	(日向)
	(日向)		下	(ツルもの)  ・対策なしと比べ、概ね
	(散水後3時間後)			10 低下
	・通常舗装と比			10 160 15
	べ、3 低下			

## 【 まとめ (表面温度の低減について)】

・緑化 (日向) 対策なしと比べ、概ね 10~15 低下

(日陰) 対策なしと比べ、概ね 5 低下

・透水性舗装 (日向) 通常舗装と比べ、概ね 3~5 低下

・結晶化ガラスパネル (日向・日陰) 対策なしと比べ、概ね 3~5 低下