

【施設概要】

施設概要			施設概要		
施設名称			かに広場		
主要用途			広場		
構造			—		
設置年			1975(S50)	年	
経過年			45	年	
規模	階数	地上	—	階	
		地下	—	階	
	建築面積	延べ面積	—	m ²	
			合計	—	m ²
			RF	—	m ²
			6F	—	m ²
			5F	—	m ²
			4F	—	m ²
			3F	—	m ²
			2F	—	m ²
1F	—	m ²			

[illegible][illegible]

- ・ちぬ広場と隣接しており、150～300 名を収容することが出来る。
- ・受水槽付近に足洗い場が整備されている。

大分類	小分類	備考	
空調	空調	—	
衛生	給水	—	
	給湯	—	
	排水	—	
	ガス	—	
電気	受電	—	
	発電機	—	
	火災報知器	—	
	電話	—	
その他			

資料分類		有無	資料 No.
計画通知		×	
設計図	意匠図	×	
	構造図	×	
	電気設備	×	
	機械設備	×	
補修 保全	耐震改修	×	
	劣化度調査	×	
	修繕履歴	×	
	保全計画	×	
	ESCO 事業	×	

■現況写真



No.: 1

撮影場所: かに広場


状況:



No.: 2

撮影場所: かに広場

状況:



No.: 3

撮影場所: かに広場

状況:

【施設概要】

施設名称			ちぬ広場		
主要用途			広場		
構造			—		
設置年			1975(S50)	年	
経過年			45	年	
規模	階数	地上	—	階	
		地下	—	階	
	建築面積			—	m ²
		延べ面積	合計	—	m ²
			RF	—	m ²
			6F	—	m ²
			5F	—	m ²
			4F	—	m ²
			3F	—	m ²
			2F	—	m ²
1F	—		m ²		

【外觀写真】



【諸室】


【過去の修繕・保全記録】

[illegible]

【現地確認結果(バリアフリーへの対応等)】

- ・かに広場と隣接しており、150～300 名を収容できる。

【配置図】



【施設概況(平面図等)】

【保有設備】

大分類	小分類	備考	
空調	空調	—	
衛生	給水	—	
	給湯	—	
	排水	—	
	ガス	—	
電気	受電	—	
	発電機	—	
	火災報知器	—	
	電話	—	
その他			

【現存資料】

資料分類		有無	資料 No.
計画通知		×	
設計図	意匠図	×	
	構造図	×	
	電気設備	×	
	機械設備	×	
補修 保全	耐震改修	×	
	劣化度調査	×	
	修繕履歴	×	
	保全計画	×	
	ESCO 事業	×	

【施設概要】

施設名称			うみねこ広場		
主要用途			広場		
構造			—		
設置年			1975(S50)	年	
経過年			45	年	
規模	階数	地上	—	階	
		地下	—	階	
	建築面積			—	m ²
		延べ面積	合計	—	m ²
			RF	—	m ²
			6F	—	m ²
			5F	—	m ²
			4F	—	m ²
			3F	—	m ²
			2F	—	m ²
1F	—		m ²		

[illegible]

・第2 自炊場に隣接しており、最大で200 名を収容できる。

大分類	小分類	備考	
空調	空調	—	
衛生	給水	—	
	給湯	—	
	排水	—	
	ガス	—	
電気	受電	—	
	発電機	—	
	火災報知器	—	
	電話	—	
その他			

資料分類		有無	資料 No.
計画通知		×	
設計図	意匠図	×	
	構造図	×	
	電気設備	×	
	機械設備	×	
補修 保全	耐震改修	×	
	劣化度調査	×	
	修繕履歴	×	
	保全計画	×	
	ESCO 事業	×	

【施設概要】

施設名称			たこ広場		
主要用途			広場		
構造			—		
設置年			1975(S50)	年	
経過年			45	年	
規模	階数	地上	—	階	
		地下	—	階	
	建築面積			—	m ²
		延べ面積	合計	—	m ²
			RF	—	m ²
			6F	—	m ²
			5F	—	m ²
			4F	—	m ²
			3F	—	m ²
			2F	—	m ²
1F	—		m ²		

[illegible]

- ・最大で 50 名を収容できる。

大分類	小分類	備考	
空調	空調	—	
衛生	給水	—	
	給湯	—	
	排水	—	
	ガス	—	
電気	受電	—	
	発電機	—	
	火災報知器	—	
	電話	—	
その他			

資料分類		有無	資料 No.
計画通知		×	
設計図	意匠図	×	
	構造図	×	
	電気設備	×	
	機械設備	×	
補修 保全	耐震改修	×	
	劣化度調査	×	
	修繕履歴	×	
	保全計画	×	
	ESCO 事業	×	

【施設概要】

施設名称			リフター		
主要用途			昇降機		
構造			S 造		
設置年			1996 (H8)	年	
経過年			24	年	
規模	階数	地上	1	階	
		地下	—	階	
	建築面積	延べ面積		—	m ²
			合計	—	m ²
			RF	—	m ²
			6F	—	m ²
			5F	—	m ²
			4F	—	m ²
			3F	—	m ²
			2F	—	m ²
	1F	—	m ²		

[illegible]

大分類	小分類	備考	
空調	空調	—	
衛生	給水	—	
	給湯	—	
	排水	—	
	ガス	—	
電気	受電	○	
	発電機	—	
	火災報知器	—	
	電話	—	
その他		昇降機	

A red metal platform with stairs and railings, likely a maintenance or inspection platform, situated on a body of water. The platform has a central staircase leading up to a higher level. There are various pipes and structural elements visible on the platform. The background shows a body of water and some distant structures.

[illegible]

・設備設置後 20 年超が経過しているが、外観上の大きな劣化は見られない。


資料分類		有無	資料 No.
計画通知		×	
設計図	意匠図	×	
	構造図	×	
	電気設備	×	
	機械設備	○	23
補修 保全	耐震改修	×	
	劣化度調査	×	
	修繕履歴	×	
	保全計画	×	
	ESCO 事業	×	

事業対象範囲

うみねこ広場
浮桟橋
第2自炊場
洗い場
観覧席
リフター
スタッフケビン
トイレ、デッキ
第1自炊場
自炊倉庫
浮桟橋
研修棟
集いの広場
総合ホール
宿泊棟
クラブハウス
旧浄化槽棟
第2自炊倉庫
マリンハウス
たこ広場
艇庫
スタッフケビン
津水貯留槽
ちめ広場
ウインチ室
かに広場
受水槽
消火水槽棟
フロバンボンベ室
駐車場
機城棟
トイレ
渡り廊下
フロバンボンベ室
汚水処理場
防火水槽
ファミリー棟
入口案内所

[illegible]

■現況写真



No.: 1

撮影場所: リフター

状況:

No.: 2

撮影場所: リフター


状況:




No.: 3

撮影場所: リフター

状況:



■現況写真



No.: 4


撮影場所: リフター

状況:

No.:

撮影場所:


状況:



No.:

撮影場所:

状況:



【施設概要】

施設名称			浮棧橋	
主要用途			浮棧橋	
構造			—	
設置年			1998(H10)	年
経過年			22	年
規模	階数	地上	1	階
		地下	—	階
	建築面積		—	m ²
	延べ面積	合計	—	m ²
		RF	—	m ²
		6F	—	m ²
		5F	—	m ²
		4F	—	m ²
		3F	—	m ²
		2F	—	m ²
1F		—	m ²	

[illegible]

大分類	小分類	備考	
空調	空調	—	
衛生	給水	—	
	給湯	—	
	排水	—	
	ガス	—	
電気	受電	—	
	発電機	—	
	火災報知器	—	
	電話	—	
その他			

記録日	
	【現地確認結果（バリアフリーへの対応等）】 ・支柱部分に塗装の剥がれによる破損が確認され、部分的に SUS 板による補修が見られる。 ・浮き桟橋接続部分の鉄板について、相互の接触による変形が見られる。

- ・支柱部分に塗装の剥がれによる破損が確認され、部分的に SUS 板による補修が見られる。
- ・浮き桟橋接続部分の鉄板について、相互の接触による変形が見られる。

資料分類		有無	資料 No.
計画通知		×	
設計図	意匠図	○	31
	構造図	×	
	電気設備	×	
	機械設備	×	
補修 保全	耐震改修	×	
	劣化度調査	×	
	修繕履歴	×	
	保全計画	×	
	ESCO 事業	×	

事業対象範囲

うみねこ広場
浮桟橋
第2自炊場
洗い場
観覧席
リフター
スタッフケビン
トイレ、デッキ
第1自炊場
自炊倉庫
研修棟
集いの広場
総合ホール
宿泊棟
浮桟橋

クラブハウス
旧浄化槽棟
第2自炊倉庫
マリンハウス
たこ広場
艦庫
スタッフケビン
ウイッチ室
排水貯留槽
ちぬ広場
入口案内所
防火水槽
ファミリー棟
フロバンボンベ室
汚水処理場

かに広場
受水槽
消火水槽棟
トイレ
渡り廊下
機械棟
駐車場
フロバンボンベ室

旧浄化槽棟
第2自炊倉庫
マリンハウス
たこ広場
艦庫
スタッフケビン
ウイッチ室
排水貯留槽
ちぬ広場
入口案内所
防火水槽
ファミリー棟
フロバンボンベ室
汚水処理場

[illegible]

■現況写真



No.: 1

撮影場所: 浮棧橋

状況:

No.: 2

撮影場所: 浮棧橋

状況:

No.: 3

撮影場所: 浮棧橋

状況: 支柱の塗装が剥がれ、錆が見られる。



■現況写真



No.: 4

撮影場所: 浮棧橋

状況: 支柱の塗装が剥がれ、錆が見られる。

No.: 5

撮影場所: 浮棧橋

状況: 破損した支柱を部分的に補修している。



No.:

撮影場所:

状況:

