

	No.	1
	No.	2
	No.	3

撮影日: 2023/12/27
箇所: 外構・付帯設備
接続道路
状況: 車道、歩道ともに雑草
が繁茂している。

撮影日: 2023/12/27
箇所: 外構・付帯設備
接続道路
状況:

撮影日: 2023/12/27
箇所: 外構・付帯設備
接続道路
状況:

	No.	4
	No.	5
	No.	6

撮影日: 2023/12/27
箇所: 外構・付帯設備
接続道路
状況:

撮影日: 2023/12/27
箇所: 外構・付帯設備
接続道路
状況:

撮影日: 2023/12/27
箇所: 外構・付帯設備
接続道路
状況:

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	7 2023/12/27 外構・付帯設備 展望スペース ・植え込みに雑草が繁茂している。 ・タイルの目地から雑草が生えている。
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	8 2023/12/27 外構・付帯設備 展望スペース
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	9 2023/12/27 外構・付帯設備 展望スペース

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	10 2023/12/27 外構・付帯設備 展望スペース
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	

	No. 11 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 サービスヤード 状況:
	No. 12 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 サービスヤード 状況:
	No. 13 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 サービスヤード 状況: ・配管の塗装が劣化している。 ・配管に発錆が見られる。

	No. 14 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 サービスヤード 状況:
	No. 15 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 サービスヤード 状況:
	No. 16 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 サービスヤード 状況: ・発錆が見られる。

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	17 2023/12/27 外構・付帯設備 手洗い場
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	18 2023/12/27 外構・付帯設備 渡り廊下 ▪接続部のタイルが剥離している。
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	19 2023/12/27 外構・付帯設備 渡り廊下 ▪落ち葉や枝が堆積している。
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	20 2023/12/27 外構・付帯設備 渡り廊下

	No. 21 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 渡り廊下 状況: ・塗装が劣化している。
	No. 22 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 渡り廊下 状況: ・コンクリートにひび割れが見られる。
	No. 23 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 手洗い場 状況: ・タイルが剥離している。

	No. 24 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 手洗い場 状況: ・タイルが剥離している。
	No. 25 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外構・付帯設備 LPG庫 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況: