




	No. 1 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 南側立面 状況:
	No. 2 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 南側立面 状況:
	No. 3 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 南側立面 状況:

	No. 4 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 南側立面 状況:
	No. 5 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 南側立面 状況:
	No. 6 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 腰壁 状況: エフロレッセンスが発生している。

	No. 7 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 窓 状況: ・シーリングが劣化している。
	No. 8 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 窓 状況:
	No. 9 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 鋼製建具 状況: ・鋼製建具が変形しており、閉まらない。

	No. 10 撮影日: 2023/12/27 箇所: 外観 鋼製建具 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況: