





	No. 59 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況: ・新品のボイラーが設置されている。
	No. 60 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:
	No. 61 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:

	No. 62 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:
	No. 63 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:
	No. 64 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	65 2023/12/27 BF 冷熱源機械室
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	66 2023/12/27 BF EVホール-1 営業に関する備品類 が多数残置されてい る。
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	67 2023/12/27 BF EVホール-1
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	68 2023/12/27 BF EVホール-1

	No. 69 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 厨房事務室 状況: ・営業に関する備品類 が多数残置されてい る。
	No. 70 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 厨房事務室 状況:
	No. 71 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 厨房事務室 状況:

	No. 72 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 厨房事務室 状況:
	No. 73 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫-4 状況:
	No. 74 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫-4 状況:

	No. 75 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 休憩室 状況: ・壁紙の一部に剥離が見られる。 ・畳が劣化している。
	No. 76 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 休憩室 状況:
	No. 77 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 休憩室 状況: ・剥離している壁紙の部分にカビが発生している。

	No. 78 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 階段2 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:

	No. 79 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫6 状況:
	No. 80 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫6 状況:
	No. 81 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫6 状況:

	No. 82 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF PS 状況:
	No. 83 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF PS 状況:
	No. 84 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF PS 状況:

	No. 85 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 身障者便所 状況:
	No. 86 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 身障者便所 状況:
	No. 87 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 女子便所 状況:



	No. 88 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 女子便所 状況:
	No. 89 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 女子便所 状況:
	No. 90 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 男子便所 状況:

	No.	91
(空白)	撮影日:	2023/12/27
(空白)	箇所:	BF 男子便所
	状況:	


	No.	92
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	BF 電気室
	状況:	防音材が破れている。


	No. 95 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 電気室 状況:
	No. 96 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 電気室 状況:
	No. 97 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 電気室 状況:

	No. 98 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 発電機室 状況: 燃料が200L程残置されている。
	No. 99 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 発電機室 状況:
	No. 100 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 発電機室 状況:

	No. 101 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ドライエリア 状況: ・配管の塗装が劣化している。
	No. 102 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ドライエリア 状況:
	No. 103 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ドライエリア 状況: ・建具に発錆が見られる。

	No. 104 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ドライエリア 状況:
	No. 105 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ドライエリア 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:

	No. 107 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 受水槽 状況:
	No. 108 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 受水槽 状況:
	No. 109 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 受水槽 状況:

	No. 110 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 受水槽 状況:
	No. 111 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 受水槽 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況: