




|                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | No. 112<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F<br>ラウンジスペース<br>状況: |
|   | No. 113<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F<br>ラウンジスペース<br>状況: |
|  | No. 114<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F<br>ラウンジスペース<br>状況: |

|                                                                                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | No. 115<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F<br>ラウンジスペース<br>状況: |
|   | No. 116<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F<br>ラウンジスペース<br>状況: |
|  | No. 117<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F<br>ラウンジスペース<br>状況: |

|                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|   | No. 118<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F レストラン<br>状況:            |
|   | No. 119<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F レストラン<br>状況: ■床材に染みがある。 |
|  | No. 120<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F レストラン<br>状況:            |



|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | No. 121<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F エントランスホール<br>状況: |
|   | No. 122<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F エントランスホール<br>状況: |
|  | No. 123<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F エントランスホール<br>状況: |

|                                                                                    |                           |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 124<br>2023/12/27<br>1F<br>エントランスホール |
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 125<br>2023/12/27<br>1F<br>エントランスホール |
|  | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 126<br>2023/12/27<br>1F<br>エントランスホール |

|                                                                                      |                           |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 127<br>2023/12/27<br>1F<br>エントランスホール                   |
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 128<br>2023/12/27<br>1F<br>エントランスホール<br>・天井材の一部に浮きがある。 |
|  | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 129<br>2023/12/27<br>1F<br>エントランスホール                   |

|                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | No. 130<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F エントランスホール<br>状況: |
|                                                                                   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況:                             |
|                                                                                   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況:                             |

|                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | No. 131<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況: 営業に関する備品類が多数残置されている。 |
|   | No. 132<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況:                      |
|  | No. 133<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況:                      |

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | No. 134<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況: |
|   | No. 135<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況: |
|  | No. 136<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況: |

|                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | No. 137<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況:                      |
|   | No. 138<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室1<br>状況:                      |
|  | No. 139<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室2<br>状況: 営業に関する備品類が多数残置されている。 |

|                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   | No. 140<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室2<br>状況:              |
|   | No. 141<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室2<br>状況:              |
|  | No. 142<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室2<br>状況: ・天井材が剥離している。 |

|                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | No. 143<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F 事務室2<br>状況: ・壁・壁及び壁紙に、衝突などによる傷跡がある。 |
|   | No. 144<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F ロッカー室<br>状況: ・従業員用の備品が多数残置されている。    |
|  | No. 145<br>撮影日: 2023/12/27<br>箇所: 1F ロッカー室<br>状況:                        |

|                                                                                    |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>No. 146</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: 1F<br/>給湯室</p> <p>状況: ・従業員用の備品が多数残置されている。</p> |
|   | <p>No. 147</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: 1F<br/>宿直室</p> <p>状況: ・機及び壁紙が汚れている。</p>       |
|  | <p>No. 148</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: 1F<br/>宿直室</p> <p>状況:</p>                     |

|                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>No. 149</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: 1F<br/>宿直室</p> <p>状況:</p>              |
|   | <p>No. 150</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: 1F<br/>宿直室</p> <p>状況: ・天井材が破損している。</p> |
|  | <p>No. 151</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: 1F<br/>テラス</p> <p>状況:</p>              |