




	No.	275
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	4F 洗濯室
	状況:	
	No.	276
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	4F 洗濯室
	状況:	
	No.	277
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	4F 洗濯室
	状況:	

	No.	278
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	4F 洗濯室
	状況:	
(空白)	No.	
	撮影日:	
	箇所:	
	状況:	
(空白)	No.	
	撮影日:	
	箇所:	
	状況:	


	No. 279 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:
	No. 280 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:
	No. 281 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:


	No. 282 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:
	No. 283 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況: ・タイルの目地部分にエフロレッセンスが発生している。
	No. 284 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:

	No. 285 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況: ・換気扇枠に発錆が見られる。
	No. 286 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:
	No. 287 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:

	No. 288 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:
	No. 289 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況: ・水垢が固着している。
	No. 290 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:

	No.	291 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室1 状況:
	No.	292 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 脱衣室1 状況:
	No.	293 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況: ・天井材が劣化している。

	No.	294 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:
	No.	295 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:
	No.	296 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:

	No. 297 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:
	No. 298 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:
	No. 299 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:

	No. 300 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:
	No. 301 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況:
	No. 302 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況: ・塗装の一部に剥離が見られる。


	No. 303 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 浴室2 状況: ・水垢が固着している。
	No. 304 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 脱衣室2 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:

	No. 305 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 濾過機室 状況:
	No. 306 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 濾過機室 状況:
	No. 307 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 濾過機室 状況:

	No. 308 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 濾過機室 状況:
	No. 309 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 濾過機室 状況:
	No. 310 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 濾過機室 状況:

	No. 311 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-2 状況: 塗装が劣化している。 剥離した塗装が床に散乱している。
	No. 312 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-2 状況:
	No. 313 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-2 状況: 雨漏りの痕跡が見られる。

	No. 314 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-2 状況: ・塗装が劣化している。
	No. 315 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-2 状況: ・塗装が劣化している。
	No. 316 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-2 状況: ・雨漏りの痕跡が見られる。

	No. 317 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F PS 状況:
	No. 318 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F PS 状況:
(空白)	No. 3 撮影日: 箇所: 状況:

	No. 319 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-1 状況:
	No. 320 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-1 状況: 雨漏りの痕跡が見られる。
	No. 321 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-1 状況:

	No. 322 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-1 状況: 塗装が劣化している。
	No. 323 撮影日: 2023/12/27 箇所: 4F 階段-1 状況: •天井に液体漏れの痕跡が見られる。 •液体漏れの部分にカビが発生している。
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況: