




|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>No. 324</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: RF<br/>室外機置場</p> <p>状況:</p>                        |
|  | <p>No. 325</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: RF<br/>室外機置場</p> <p>状況: ・タラップ周辺のタイルにひび割れが見られる。</p> |
|  | <p>No. 326</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: RF<br/>室外機置場</p> <p>状況:</p>                        |

|  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>No. 327</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: RF<br/>室外機置場</p> <p>状況:</p> |
|  | <p>No. 328</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: RF<br/>室外機置場</p> <p>状況:</p> |
|  | <p>No. 329</p> <p>撮影日: 2023/12/27</p> <p>箇所: RF<br/>室外機置場</p> <p>状況:</p> |

|                                                                                   |                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|  | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 330<br>2023/12/27<br>RF<br>室外機置場 |
| (空白)                                                                              | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: |                                  |
| (空白)                                                                              | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: |                                  |

|                                                                                      |                           |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 331<br>2023/12/27<br>RF<br>EV機械室                  |
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 332<br>2023/12/27<br>RF<br>EV機械室                  |
|  | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 333<br>2023/12/27<br>RF<br>EV機械室<br>・雨漏りの痕跡が見られる。 |

|                                                                                    |                           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 334<br>2023/12/27<br>RF<br>EV機械室 |
|   | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 335<br>2023/12/27<br>RF<br>EV機械室 |
|  | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 336<br>2023/12/27<br>RF<br>EV機械室 |

|                                                                                     |                           |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|  | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: | 337<br>2023/12/27<br>RF<br>EV機械室<br>・サッシに発錆が見られる。 |
| (空白)                                                                                | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: |                                                   |
| (空白)                                                                                | No.<br>撮影日:<br>箇所:<br>状況: |                                                   |