

様式第二号の九(第八条の四の六関係)

(第1面)

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

2024年 5月 24日

大阪府知事 殿

提出者

住 所 京都市伏見区竹田浄菩提院町316
 氏 名 大和ハウス工業株式会社 京都支店
 支社長 坂東 希
 電話番号 075-605-2908

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、2023年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 事業場の名称 | 大和ハウス工業株式会社 京都支店 |
| 事業場の所在地 | 京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町316 |
| 事業の種類 | 06 総合建設 |
| 産業廃棄物処理計画における 計画期間 | 2023年4月1日～2024年3月31日 |

産業廃棄物処理計画における目標値


| 項目 | 目標値 | 項目 | 目標値 |
|----------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| 排出量 | 590t | 全処理委託量 | 585t |
| 自ら再生利用を行う 産業廃棄物の量 | t | 優良認定処理業者への 処理委託量 | 360t |
| 自ら熱回収を行う 産業廃棄物の量 | t | 再生利用業者への 処理委託量 | 530t |
| 自ら中間処理により減量する 産業廃棄物の量 | t | 認定熱回収業者への 処理委託量 | 45t |
| 自ら埋立処分又は 海洋投入処分を行う 産業廃棄物の量 | t | 認定熱回収業者以外の 熱回収を行う業者への 処理委託量 | t |
| ※事務処理欄 | | | |

(日本産業規格 A列4番)

計画の実施状況


(産業廃棄物の種類: ①廃プラスチック類

1



(産業廃棄物の種類: ②ダンボール)


1



計画の実施状況

(産業廃棄物の種類: ③建設工事の木くず


1



計画の実施状況

(産業廃棄物の種類: ④ガラスくず等


1



| 計画の実施状況 | |
|---------|------|
| 不要物等発生量 | 有償物量 |

(産業廃棄物の種類：⑤廃石膏ボード)

)



(第2面)

| 計画の実施状況 | |
|---------|------|
| 不要物等発生量 | 有償物量 |


(産業廃棄物の種類: ⑥がれき類(下記以外))

| | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ①排出量 | 74 | 項目 | 実績値 | 自ら直接 再生利用した量 | 自ら中間処理 した量 | 自ら中間処理した後 の残さ量 | 自ら中間処理した後 自ら埋立処分又は 海洋投入処分した量 | 自ら中間処理した後 自ら埋立処分又は 海洋投入処分した量 | ⑫のうち再生利用 業者への処理委託量 |
| ② | 0 | ② | 0 | ④ | 0 | ⑥ | 0 | ⑨ | 54 |
| ③ | 0 | ③ | 0 | ⑤ | 0 | ⑦ | 0 | ⑩ | 0 |
| ④ | 74 | ④ | 74 | ⑥ | 0 | ⑧ | 0 | ⑪ | 0 |
| ⑤ | 0 | ⑤ | 0 | ⑦ | 0 | ⑨ | 0 | ⑫ | 0 |
| ⑥ | 0 | ⑥ | 0 | ⑧ | 0 | ⑩ | 0 | ⑬ | 0 |
| ⑦ | 0 | ⑦ | 0 | ⑨ | 0 | ⑪ | 0 | ⑭ | 0 |
| ⑧ | 0 | ⑧ | 0 | ⑩ | 74 | ⑫ | 74 | ⑮ | 0 |
| ⑨ | 0 | ⑨ | 0 | ⑪ | 13 | ⑬ | 13 | ⑯ | 0 |
| ⑩ | 0 | ⑩ | 0 | ⑫ | 54 | ⑭ | 54 | ⑰ | 0 |
| ⑪ | 0 | ⑪ | 0 | ⑬ | 0 | ⑮ | 0 | ⑯ | 0 |
| ⑫ | 54 | ⑫ | 54 | ⑭ | 54 | ⑮ | 54 | ⑰ | 0 |
| ⑬ | 0 | ⑬ | 0 | ⑮ | 0 | ⑯ | 0 | ⑱ | 0 |
| ⑭ | 0 | ⑭ | 0 | ⑯ | 0 | ⑰ | 0 | ⑲ | 0 |
| ⑮ | 0 | ⑮ | 0 | ⑯ | 0 | ⑱ | 0 | ⑲ | 0 |
| ⑯ | 0 | ⑯ | 0 | ⑰ | 0 | ⑲ | 0 | ⑳ | 0 |
| ⑰ | 0 | ⑰ | 0 | ⑱ | 0 | ⑲ | 0 | ㉑ | 0 |
| ㉑ | 0 | ㉑ | 0 | ㉒ | 0 | ㉓ | 0 | ㉔ | 0 |

計画の実施状況

(産業廃棄物の種類: ⑦コソクリート破片

1



計画の実施状況

(産業廃棄物の種類: ⑧アスコソノ破片

1

