

鳳土木事務所



①

【凡例】

河川施設損傷

●：要注意箇所

●：緊急対応実施箇所

〇〇川 〇年度-〇 : 河川名-番号

※〇年度は調査実施年度を示している

R6年度 河川施設の点検結果箇所図

鳳土木事務所



百舌鳥川 R6-1 河床の洗堀

②



R6年度 河川施設の点検結果箇所図

鳳土木事務所

陶器川 R6-1 河床の洗堀

③

