

まいど通報システム通報一覧

令和6年5月1日～令和6年5月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		25	16	8	4	3	

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.5.2	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市箕輪二丁目7	車道 その他 騒音	対応完了	
R6.5.12	鳳	道路施設 その他の不具合	住之江区南加賀屋1-1-117	構造物 園路 設備不良・不全	対応完了	
R6.5.16	岸和田	道路施設 路面の不具合	阪南市貝掛45-1	車道 舗装 陥没(穴)	対応完了	
R6.5.17	枚方	府営公園 その他の不具合	深北緑地	水関連設備 その他(水関連設備) その他	対応完了	
R6.5.17	茨木	道路施設 路面の不具合	高槻市大学町3-1	歩道等 舗装 段差	対応完了	
R6.5.17	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市内本町2丁目19-20	歩道等 視覚障害者ブロック クラック・ひび割れ	対応予定	
R6.5.20	西大阪	河川施設 フェンス等施設の不具合	大阪市中央区谷町1丁目2 天満橋駅	付属施設 その他 落書き・汚れ	対応完了	
R6.5.20	西大阪	河川施設 その他施設の不具合	大阪市中央区谷町1丁目2 天満橋駅	付属施設 その他 亀裂・剥離	対応検討中	
R6.5.20	西大阪	河川施設 その他施設の不具合	大阪市福島区野田4丁目2-48	堤防・護岸・河道 法面、壁面 亀裂・剥離	対応完了	
R6.5.21	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市江坂町5丁目15	歩道等 その他 クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.5.21	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市泉町5-1-43	排水構造物 側溝 クラック・ひび割れ	経過観察	

R6.5.21	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市出口町2 7	歩道等	視覚障害者ブロック	破損	対応予定	
R6.5.22	富田林	道路施設	路面の不具合	富田林市甲田一丁目10	車道	舗装	クラック・ひび割れ	対応完了	
R6.5.22	岸和田	道路施設	側溝等の不具合	岸和田市阿間河滝町3 他	排水構造物	側溝	草繁殖	対応予定	
R6.5.30	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市円山町5 - 2 5	路肩	その他	草繁殖	対応予定	
R6.5.30	西大阪	河川施設	フェンス等施設の不具合	大阪市北区中之島2丁目1	付属施設	その他	落書き・汚れ	経過観察	