

東川水系東川・西川洪水浸水想定区域図
(家屋倒壊等氾濫想定区域 (氾濫流))

1. 説明文


- (1) この図は、東川水系東川、西川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の東川、西川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により東川、西川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に公表されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算していること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

2. 基本事項等


- (1) 作成主体 大阪府 岸和田土木事務所
- (2) 公表年月日 令和3年12月24日
- (3) 対象となる河川
- ・東川
左岸：泉南郡岬町多奈川東畑156番地先から海まで
右岸：泉南郡岬町多奈川東畑166番1地先から海まで
 - ・西川
左岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで
右岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで

- (4) 算出の前提となる降雨

東川流域の24時間総雨量1150.0mm、1時間最大雨量139.5mm



- (5) 関係市町村
- 岬町



東川水系 東川・西川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

凡 例


家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

市町村境界

河川等範囲

洪水浸水想定区域の対象となる区間

位置図




1. 説明文

- (1) この図は、東川水系東川、西川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の東川、西川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により東川、西川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に公表されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算していること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

2. 基本事項等


- (1) 作成主体 大阪府 岸和田土木事務所
- (2) 公表年月日 令和3年12月24日
- (3) 対象となる河川
- ・東川 左岸：泉南郡岬町多奈川東畑156番地先から海まで
右岸：泉南郡岬町多奈川東畑166番1地先から海まで
 - ・西川 左岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで
右岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで
- (4) 算出の前提となる降雨 東川流域の24時間総雨量1150.0mm、1時間最大雨量139.5mm



(5) 関係市町村

岬町

該当箇所なし




東川水系東川・西川洪水浸水想定区域図
(家屋倒壊等氾濫想定区域 (河岸侵食))

1. 説明文


- (1) この図は、東川水系東川、西川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の東川、西川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により東川、西川の河岸侵食幅を予測したものです。
- (3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、東川、西川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府 岸和田土木事務所
- (2) 公表年月日 令和3年12月24日
- (3) 対象となる河川
- ・東川
左岸：泉南郡岬町多奈川東畑156番地先から海まで
右岸：泉南郡岬町多奈川東畑166番1地先から海まで
 - ・西川
左岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで
右岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで
- (4) 算出の前提となる降雨
- 東川流域の24時間総雨量1150.0mm、1時間最大雨量139.5mm



- (5) 関係市町村
- 岬町



東川水系 東川・西川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））図郭割図


凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）

市町村境界

河川等範囲

洪水浸水想定区域の対象となる区間



1. 説明文

(1) この図は、東川水系東川、西川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の東川、西川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により東川、西川の河岸侵食幅を予測したものです。

(3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、東川、西川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 大阪府 岸和田土木事務所

(2) 公表年月日 令和3年12月24日

(3) 対象となる河川

- ・ 東川 左岸：泉南郡岬町多奈川東畑156番地先から海まで
右岸：泉南郡岬町多奈川東畑166番1地先から海まで
- ・ 西川 左岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで
右岸：泉南郡岬町多奈川3220番地の町村道五本松橋から東川への合流点まで

(4) 算出の前提となる降雨 東川流域の24時間総雨量1150.0mm、1時間最大雨量139.5mm

※※想定最大降雨とは※※
想定し得る最大規模の降雨

雨量(mm)


120
100
80
60
40
20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


時間(h)

【1時間当たり最大139.5mm、24時間当たり1150.0mm】


(5) 関係市町村 岬町




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。



東川水系 東川・西川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））拡大図1



- 凡 例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
 - 市町村境界
 - 河川等範囲
 - 洪水浸水想定区域の対象となる区間



1 : 5,000
0 100 200 (m)

