

一般国道173号 被災箇所状況

平成30年2月2日現在

現状写真

○対策工事着手状況（平成30年1月31日） 押え盛土施工中



現状写真

○対策工事着手状況（平成30年1月10日） 工事用進入路工事中



土質調査作業中



現状写真

○調査状況（平成29年12月5日） 土質調査準備作業中



現状写真

○調査状況（平成29年11月8日）ドローンにより測量中



現状写真

○被災状況（平成29年10月24日）

