



江坂立体駐車場

「舗装及び路面標示が劣化している」
との委員意見



**2階やスロープ部の特に舗装が劣化
している箇所について補修を実施**


【2階 補修箇所】




【スロープ部 補修箇所】



「暗い」との利用者意見



**2階の照明不点灯箇所のうち、9箇所の
電球の交換を実施**



今年度の取組みについて（第1回委員会報告分）

江坂立体駐車場

- ・消火器の格納庫の取手が開きにくい。




○指定管理者により、対応済



新石切立体駐車場

- ・消火器の使用方法表示が劣化しており、読めなくなっている。




○指定管理者により、対応済



茨木地下駐車場

- ・トイレの個室が年末からしばらく故障中となっている。



○指定管理者により、対応済



- ・入口のバック禁止の表示が、他の表示もあり、分かりにくい。

○指定管理者により、対応済

