

土砂災害防止法にもとづく基礎調査結果の公表（R5 年度基礎調査分）

基礎調査の結果、枚方土木事務所管内の下記の5区域は今後、区域の変更・区域の解除・新たな区域の指定が行われる予定です。

	現象	所在地	基礎調査番号	箇所名	基礎調査結果
1	急傾斜地の崩壊	枚方市津田東町二丁目	K21000640	津田東町(2)	区域の解除
2	急傾斜地の崩壊	枚方市長尾台三丁目	K21000820	長尾台	区域の解除
3	急傾斜地の崩壊	交野市妙見坂七丁目	K23002040	妙見坂七丁目	新たな指定
4	急傾斜地の崩壊	交野市星田西二丁目及 び星田山手一丁目	K23002050	星田西(4)	新たな指定
5	急傾斜地の崩壊	交野市星田西二丁目及 び星田山手一丁目	K23002060	星田西(5)	新たな指定

次ページ以降に、各区域を図示しています。

(1/5)


基礎調査結果：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の全解除

現象：急傾斜地の崩壊

所在地：枚方市津田東町二丁目

箇所名：津田東町(2)

基礎調査番号：K21000640



(2 / 5)


基礎調査結果：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の全解除

現象：急傾斜地の崩壊

所在地：枚方市長尾台三丁目

箇所名：長尾台

基礎調査番号：K21000820



(3 / 5)

基礎調査結果：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の新規指定

現象：急傾斜地の崩壊

所在地：交野市妙見坂七丁目

箇所名：妙見坂七丁目

基礎調査番号：K23002040



(4 / 5)

基礎調査結果：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の新規指定

現象：急傾斜地の崩壊

所在地：交野市星田西二丁目及び星田山手一丁目

箇所名：星田西(4)

基礎調査番号：K23002050



(5 / 5)

基礎調査結果：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の新規指定

現 象：急傾斜地の崩壊

所 在 地：交野市星田西二丁目及び星田山手一丁目

箇 所 名：星田西(5)

基礎調査番号：K23002060

