

[ホーム](#) > [報道発表資料](#)

東京都温泉施設の事故発生を踏まえた施設管理者による一斉緊急点検結果について

平成19年7月19日(木曜日)

代表連絡先	環境衛生課 生活衛生グループ 代表電話 06-6941-0351 内線 2582 直通電話 06-6944-6708 メールアドレス kankyoeisei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本点検については、事故発生後早急に実施いただくよう府内の全施設管理者に要請しましたが、その結果等についてまとめましたのでお知らせします。

なお、対象施設のうち可燃性ガスが検出されている施設については、すでに保健所等による現地立入調査により換気対策が適正に行える状態にあることを確認しました。

記

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 対象施設 | 150施設（休止19施設を除く）* |
| 2 | 可燃性ガス検出施設 | 61施設 |
| 3 | “ のうち屋内に設備のある施設 | 19施設 |

*施設管理者による自主検査が遅れた29施設については、大阪府等で緊急検査を実施。

府内温泉施設の点検状況

(平成19年7月3日公表分)

府及び保健所設置市による立入検査結果
(大阪府全域)

立入施設数: 169施設 (うち 休止19施設)
集計対象施設 150施設

源泉井戸及び貯湯タンク設置場所	
屋外	屋内
111施設	39施設

大阪府所管については、立入施設数102 (うち休止9施設) 対象93施設

機械室内換気設備の有無	
有り	無し
39施設	0施設

機械室内ガス検知器の有無	
有り	無し
1施設	38施設

機械室内ガス検知器の有無	
有り	無し
0施設	0施設

(今回の公表内容)

可燃性ガス測定結果(自主+行政検査)

対象施設 150施設

うち可燃ガス検出※ 61施設

検出のうち 屋外 42施設
屋内 19施設

屋内施設については、全て換気設備有

※ 「検出」とは、メタンガス
0.25VOL%超過をいう

※ 「VOL%」とは、ガスが、
空気中に占める体積の割合

事業者による自主点検結果報告状況

自主検査報告数 121(80.7%)

行政検査施設数 29(19.3%)