

石綿含有保温材等の使用状況チェックリスト(例)

建物種別

部屋区分	①露出して使用されている保温材がある 室数	左記①のうち、劣化・損傷等のある室数			
		飛散のおそれあり		飛散のおそれなし	
		石綿含有	不明	グラスウール	発泡スチロール
室	更衣室	0	0	0	0
	印刷室	0	0	0	0
	トイレ1	0	0	0	0
	職員室	0	0	0	0
	校長室	0	0	0	0
	相談室	0	0	0	0
	保健室	0	0	0	0
	トイレ2	0	0	0	0
	体育館	0	0	0	0
	1F 理科室	0	0	0	0
	理科準備室	0	0	0	0
	トイレ3	0	0	0	0
	教材室	0	0	0	0
	技術室	0	0	0	0
	コンピューター室	0	0	0	0
	1-2教室	0	0	0	0
	1-1教室	0	0	0	0
	トイレ4	0	0	0	0
	図書室	0	0	0	0
	2F 音楽室	0	0	0	0
音楽準備室	0	0	0	0	
トイレ5	0	0	0	0	
放送室	0	0	0	0	
3-2教室	0	0	0	0	
3-1教室	0	0	0	0	
2-2教室	0	0	0	0	
2-1教室	0	0	0	0	
トイレ6	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0
通路部分	1F 廊下1	0	0	0	0
	職員玄関	0	0	0	0
	玄関ホール・昇降口	0	0	0	0
	2F 廊下2	0	0	0	0
	ベランダ	0	0	0	0
	RF 屋上	0	0	0	0
	階段 階段1	0	0	0	0
階段2	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0
合計		0	0	0	0

【記入上の留意事項】

※1 平成30年10月1日時点で仮設建物や他の施設を使用している機関については、当該施設を調査対象とし、被災により同時点で使用していない施設については調査対象としない。

なお、他の施設を使用している場合は、原則当該施設を所有する機関に計上。

平成30年10月1日時点

石綿含有保温材等の使用状況チェックリスト(例)

建物種別
校舎

校舎・屋内運動場・寄宿舎・学校体育施設・給食施設・その他施設等の建物種別を記入

部屋区分	①露出して使用されている保温材がある室数	左記①のうち、劣化・損傷等のある室数				
		飛散のおそれあり		飛散のおそれなし		
		石綿含有	不明	グラスウール	発泡スチロール	
更衣室	0	0	0	0	0	
該当する「室数」を入力	0	0	0	0	0	
1F	職員室	1	0	1	0	0
	校長室	0	0	0	0	0
	相談室	0	0	0	0	0
	保健室	1	0	0	0	0
	トイレ2	1	0	0	0	0
	体育館	0	0	0	0	0
	理科室	0	0	0	0	0
	理科準備室	0	0	0	0	0
	トイレ3	0	0	0	0	0
	教材室	0	0	0	0	0
	技術室	1	0	1	1	0
	コンピューター室	0	0	0	0	0
	1-2教室	1	0	0	0	0
	1-1教室	0	0	0	0	0
	トイレ4	0	0	0	0	0
	図書室	1	0	0	0	0
	2F	音楽室	1	0	0	0
音楽準備室		0	0	0	0	0
トイレ5		0	0	0	0	0
放送室		0	0	0	0	0
調査票区分①「室数」 に入力する数字		9	0	2	1	0
調査票区分②「室数(石綿含有)」 に入力する数字			0			
調査票区分②「室数(不明)」 に入力する数字			0			
2-2教室	1	0	0	0	0	
2-1教室	0	0	0	0	0	
トイレ6	0	0	0	0	0	
小計	9	0	2	1	0	
通路部分	廊下1	1	0	0	0	0
	該当する「室数」を入力	0	0	0	0	0
	廊下2	1	0	1	0	0
	調査票区分①「通路部分」 に入力する数字	4	0	1	0	0
調査票区分②「通路部分(石綿含有)」 に入力する数字		0				
調査票区分②「通路部分(不明)」 に入力する数字			0			
階段	階段1	0	0	0	0	0
	階段2	1	0	0	0	0
小計	4	0	1	0	0	
合計	13	0	3	1	0	

【記入上の留意事項】

※1 平成30年10月1日時点で仮設建物や他の施設を使用している機関については、当該施設を調査対象とし、被災により同時点で使用していない施設については調査対象としない。
 なお、他の施設を使用している場合は、原則当該施設を所有する機関に計上。

チェックリスト(例)に記載する通路等の室数の考え方

