

■ 非構造部材の耐震点検・耐震対策チェックリスト (例)

学校名	〇〇高校	〇〇年〇月〇日
-----	------	---------

棟	階	室名	I 天井(外部は軒天)				II 照明器具			III 窓・ガラス		IV 外壁(外装材) ※庇や軒、バルコニーを含む							V 内壁(内装材)		VI 設備機器			VII テレビ等	X EXP・J		特記事項 (具体的な異常箇所・状態等)						
			(1) 特定天井	(2) 在来／軽鉄下地	(3) 在来／木下地	(4) システム天井	(1) 吊り下げ形	(2) 直付け形	(3) 天井埋込形	(1) F I X窓 (はめごろし窓)	(3) 屋内運動場の横連窓	ーラスモルタル等	(3) タイル	(4) A L Cパネル等	(6) ガラスブロック	(7) ブロックリート	(4) ブロックリート切	(5) 屋内運動場等の壁	(1-1) 放送機器 (スピーカー等)	(1-2) 体育器具 (バスケゴール)	(2) 空調室外機	(1) 天吊りエアコン	(1) E X P・J										
			① 止技術基準に則して防	① 壁際の野縁受けや吊りボ	③ 折れ曲がり天井になっ	① 吊木等の間隔は適当か、	① Tバーの壁際に吊りボ	③ 折れ曲がり天井になっ	① 器具の吊り材は支持材に	② 屋内運動場等では落下防	① 器具は支持材に緊結され	② 落下防止対策がとられて	① 窓ガラスの固定に硬化性	③ 窓を支持する構造体の剛	破損・落下等の対策がと	① 伸縮目地が適切な間隔で	① 層間変位追従性が高い工	① 古い工法で設置されてい	① 適切な仕様で設置されて	② 鉄筋が適切に配置され構	① 適切な仕様で設置されて	② 鉄筋が適切に配置され構	② 下地材と構造材が緊結さ	① 機器類は支持材に緊結さ	① 機器類は支持材に緊結さ	① 機器類は支持材に緊結さ		① 構造体に緊結されている	① 間隔は十分か	② カバー材が適切な追従性			
校舎A棟	1	昇降口	-	○	×	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		玄関	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		廊下	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		階段	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		トイレ	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		職員室	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		校長室	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	廊下	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		階段	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		トイレ	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		倉庫	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部	東面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
西面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
南面	-	×	×	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
校舎B棟																																	
屋内運動場	1	別調査																															
		玄関	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		トイレ・更衣	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アリーナ	×	-	-	-	-	-	○	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		器具庫	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ステージ	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	外部	東面	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
南面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
北面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
評価×(要対策箇所) 計			1		1			3	1			2		2	1	1				4	1											14	

○ 異常なし。対策済み。
△ 異常あり。
発災時に人に重大な被害を与える恐れが低く、次回改修時の対応で可。
× 異常あり。要対策箇所。
発災時に人に重大な被害を与える恐れあり。迅速な対応が必要。

既存のチェックリスト等がある場合、新規に作成していただく必要はありません。
ただし、今回示している調査項目が既存のチェックリスト等でない場合は、追加をお願いします。

要対策箇所「×」がなくなるように対策を進めてください。