

3. 課題整理


【近年顕在化している課題】

- ①治水施設（護岸、ポンプ、水門等）の老朽化、
河床低下
- ②気候変動に伴う災害リスクの増大の懸念
(台風の激化、豪雨や渇水の発生頻度の増加など)
- ③厳しい財政状況(治水目標の達成時期の長期化)


14

①治水施設の老朽化、河床低下

- ・昭和30～40年代に設置した治水施設（護岸、ポンプ、水門等）
が築40年を超え、老朽化が深刻化。
- ・河床低下の進行。



箕川




木津川水門

15

②気候変動に伴う災害リスクの増大の懸念

(台風の激化、豪雨や渇水の発生頻度の増加など)

・近年、時間雨量50ミリ、80ミリ以上の雨量の観測回数が増加。



16




東海豪雨の浸水状況(新川町)



浸水状況(第二室戸台風・大阪市)



浸水状況(S47.7大東市)




区分	全体面積 (ha)	浸水面積(ha)[%]		浸水量 (万m ³)	備考
		浸水深0.1m以上	浸水深0.5m以上		
大阪市西部域	12,145	3,983 [32.8%]	751 [6.2%]	1,489	
寝屋川流域	20,541	8,684 [42.3%]	3,399 [16.5%]	4,822	面積は内水域のみ
合計	32,686	12,667 [38.8%]	4,150 [12.7%]	6,311	

* 本図面は「大阪府都市型水害対策に関する提言（平成15年3月）大阪府都市型水害対策検討委員会」に基づき作成 17

③厳しい財政状況（治水目標の達成時期の長期化）

- ・50ミリ対策：約20年後、80ミリ対策：約50年後
⇒財政状況の変化により、府民が現実的と捉えられない長期間となった。



18

今後の治水対策の進め方について