

平成 25 年 5 月 30 日

問い合わせ先	
教育委員会事務局施設財務課	
施設管理 G	黒田・川村 内線 3455
直通	06-6944-6898
技術管理 G	岸本・宮崎 内線 3456
直通	06-6944-7295

府立金岡高等学校におけるアスベストの小片発見について

大阪府教育委員会では、府立学校の耐震大規模改修工事を計画的に実施しており、昨年度より、金岡高等学校の耐震改修工事を実施しております。

昨年 10 月 24 日から 11 月 19 日にかけて、外壁改修工事中にアスベストを飛散させる事象を招き、生徒・教職員、近隣住民の皆様にご心配をおかけしたところであります。当該箇所のアスベスト囲い込み対策工事は昨年 11 月に完了しておりますが、今般、下記のとおり学校敷地内においてアスベストと推定される小片、アスベスト含有のおそれのある成形板が発見され、分析した結果、アスベストが含有されていることが本日判明しましたので、お知らせします。

記

府立金岡高等学校（堺市北区金岡町2651番地）

(1) 発見日時及び発見場所

平成25年5月28日(火) 午前
1階東側技師室横の出入り口付近

(2) 分析結果 アスベストの種類 小片(約 15 ミリ角・1片)・・・クロシドライト
成形板(8 片)・・・・・・・・クリソタイル

(3) 対応状況 5 月 28 日午後から同 29 日早朝にかけて、小片が発見された付近の柱の補修、廊下の清掃、立入禁止区域の設定、他に同様のものが落ちていないかの確認等を行いました。
その際、1階校長室に面した中庭でも小片(約 15 ミリ角・3片)が発見されており、現在分析を行っているところです。
また、6 月 1 日(土)以降、全HR教室や関係する箇所での室内空気環境測定を実施することとしています。
なお、アスベストの囲い込みの状況については再度確認中です。

○小片写真



○成形版写真

