

正誤表

[報告書名]

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査報告書
(令和2年8月分【護岸建設工事中調査①】)【水質(護岸建設工事中の濁り等監視)】

[訂正箇所]

頁	誤	正
I-6	②護岸建設工事中の濁り等監視[水質様式第2,3,4,5号] 監視点における濁度は、上層で1.0～83.4度(カリン)、下層で1.2～9.9度(カリン)の範囲にあり、管理目標値Iを延べ1回、管理目標値IIを延べ1回超過した。	②護岸建設工事中の濁り等監視[水質様式第2,3,4,5号] 監視点における濁度は、上層で1.5～7.7度(カリン)、下層で0.9～19.6度(カリン)の範囲にあり、管理目標値Iを延べ9回超過した。