

各私立幼稚園設置者 様

大阪府教育庁私学課長

私立幼稚園施設の耐震改修状況等調査について(依頼)

標記について、文部科学省より調査依頼がありましたので、ご多忙のところ恐れ入りますが、下記によりご回答をお願いします。下記及び記入要領をよくお読みいただき回答をお願いします。

※幼保連携型認定こども園には、別途、市町村担当課を通じて調査を依頼します。

記

1 調査様式 【 ※ 2つあります 】

- 様式2-2-1 私立学校施設の耐震改修状況等
- 様式2-2-3 非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査

2 回答の流れ

	様式の入手方法	回答方法
様式 2-2-1	私学課から各園にメール送信	「幼稚園への通知・照会73」 インターネット申込みから 送信してください。
様式 2-2-3	「幼稚園への通知・照会」からダウンロード	

※回答は幼稚園ごとをお願いします。

※「幼稚園への通知・照会」 <https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/youchien/tuuchi.html>

3 回答期限

**令和3年7月21日(水) 締切厳守でお願いします。**

4 留意事項

(1)様式2-2-1について

- ① 昨年度の回答内容を入力した様式を、各園に電子メールでお送りします。  
7月12日(月)になっても届かない場合はご連絡をお願いします。
- ② 耐震化が完了している園は、昨年度回答内容から変更がなければ、水色セル(園名・担当者名・連絡先)のみを入力し、インターネット申込みから回答してください。  
既に取り壊した棟が記載されている等、現状の施設状況と相違がある場合は、必ず、加筆修正をお願いします。

- ③ 耐震化が完了していない棟が1棟でもある園は、必ず入力が必要な項目がありますので、未入力のまま提出しないようご注意ください。

(2) 様式2-2-3について

- ① 「屋内運動場等の落下防止対策」については、高さが6mを超える又は面積が200㎡を超える大規模空間(体育館・武道場・講堂・屋内プール)のある園のみ回答してください。園舎内にある遊戯室は調査対象外です。  
対象施設が無い場合は入力不要ですが、下記②は全園必ず入力してください。
- ② 「左記以外の非構造部材の耐震対策」については、全園回答が必要です。
- ・ 全学校数の欄は、入力不要です(あらかじめ「1」を入力しています)。
  - ・ 耐震点検状況又は耐震対策状況の欄は、実施している場合は「1」を、実施していない場合は「0」を入力してください。

【問合せ先】

大阪府教育庁私学課 幼稚園振興グループ

担当：城間、蔭山、岩崎

TEL：06-6941-0351(内線4816)

(直通)06-6210-9273

FAX：06-6210-9276