

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
					現状値	目標値	内容	実施時期	
1	株式会社マナベインテリアハーツ 高槻店	三島郡島本町大字高浜219-1ほか	物販店舗	4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_S/I_{SO}=0.51$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.31$	$I_S/I_{SO}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$			
2	ポップタウン住道1番館	大東市赤井1-283-1	物販店舗 (その他用途:遊技場)	1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	$I_S=0.31$ 、 $q=1.24$	$I_S=0.6$ 、 $q=1.0$			
3	ダイエーグルメシティ四条畷店	大東市北楠の里69-1	物販店舗	4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_S/I_{SO}=1.05$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.64$	$I_S/I_{SO}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$	耐震改修不要		
4	ジョイフル国分	柏原市国分本町1-1	物販店舗	4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_S/I_{SO}=1.01$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.39$	$I_S/I_{SO}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$	耐震改修済み		要安全確認計画 記載建築物にも該当
5	千代田ショッピングセンター	河内長野市市町1646ほか	物販店舗	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	$I_S/I_{SO}=1.14$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.68$	$I_S/I_{SO}=1.00$ 、 $0.3 \leq C_{TU} \cdot S_D \leq 1.25$	耐震改修不要		
6	イズミヤ 松原店	松原市上田6-27-3ほか	物販店舗	4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_S/I_{SO}=0.30$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.20$	$I_S/I_{SO}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$			
7	貝塚駅前再開発第1ビル	貝塚市近木町1447	物販店舗 (その他用途:ボウリング場・事務所)	4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_S/I_{SO}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.71$	$I_S/I_{SO}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$	耐震改修不要		