

国崎野間口線 被災箇所状況

平成29年12月25日現在

現況写真

○通行止め解除状況（平成29年12月25日）

応急復旧工事が完了し、暫定的な交通開放済。引き続き本格的な復旧工事を実施予定。



○応急復旧工事着手状況（平成29年12月4日）

通行止め解除に向け、地盤を補強する作業中



○倒木撤去状況（平成29年10月26日）



○被災状況（平成29年10月24日）

