

牛滝川・岸和田牛滝山貝塚線（岸和田市大沢町） 被災箇所状況

被災状況写真

○被災状況（平成29年10月23日）上空より撮影 【写真提供：株式会社パスコ・国際航業株式会社】



○被災状況（平成29年10月24日）上流側より撮影



牛滝川・岸和田牛滝山貝塚線（岸和田市大沢町） 被災箇所状況

被災状況写真

○被災状況（平成29年10月25日） 下流側より撮影



○被災状況（平成29年10月25日） 上流側より撮影

