

番川（岬町淡輪） 被災箇所状況

被災状況写真

○被災状況（平成30年7月9日） 上流右岸より撮影



○被災状況（平成30年7月9日） 下流橋梁より撮影

