

春木川（小谷原橋上流右岸） 被災箇所状況

被災状況写真

○被災状況（平成29年10月23日） 下流右岸より撮影



○被災状況（平成29年10月23日） 対岸より撮影

