

## 春木川（小谷原橋上流右岸） 被災箇所状況

### 応急状況写真

○応急状況（平成29年11月14日） 上流河川内より撮影



○応急状況（平成29年11月14日） 対岸より撮影

