

岸和田港塔原線 被災箇所状況

本復旧状況写真

○本復旧状況（平成30年2月2日） 崩落した法面の処理



岸和田港塔原線 被災箇所状況

本復旧状況写真

○本復旧状況（平成30年3月7日） 崩落した法面の処理（ブロック積み）



○本復旧状況（平成30年3月7日） 崩落した法面の処理（ブロック積み）



岸和田港塔原線 被災箇所状況

本復旧状況写真

○本復旧状況（平成30年4月11日）



○本復旧状況（平成30年4月11日）



岸和田港塔原線 被災箇所状況

本復旧状況写真

○本復旧状況（平成30年5月21日）



○本復旧状況（平成30年5月21日）

