別紙

■ 非構造部材の耐震点検・耐震対策チェックリスト （例）

学校名	○○小学校	○○年○月○日

棟	階	室名	Ⅰ 天井（外部は軒天）						Ⅱ 照明器具					Ⅲ 窓・ガラス		Ⅳ 外壁（外装材）						Ⅴ 内壁（内装材）			Ⅵ 設備機器			Ⅶ テレビ等	Ⅹ EXP・J		特記事項（具体的な異常箇所・状態等）
			(1) 特定天井	(2) 在来／軽鉄下地		(3) 在来／木下地	(4) システム天井		(1) 吊り下げ形		(2) 直付け形		(3) 天井埋込形	(1) FIX窓（はめごろし窓）	(3) 屋内運動場の横連窓	ーラスモルタル等	(3) タイル	(4) ALCパネル等	(6) ガラスブロック	(7) コンクリートブロック		(4) コンクリートブロック間仕切		(5) 屋内運動場等のステージ前部の壁	(1-1) 放送機器（スピーカー等）	(1-2) 体育器具（バスケゴール）	(2) 空調室外機	(1) 天吊りエアコン	(1) EXP・J		
			① 技術基準に則した落下防止対策がとられているか	① 壁際の野縁受けや吊りボルトの配置は適切か	③ 折れ曲がりしろになっていないか	① 吊木等の間隔は適当か、耐力は確保されているか	① Tバーの壁際に吊りボルトが設置されているか	③ 折れ曲がりしろになっていないか	① 器具の吊り材は支持材に緊結されているか	② 屋内運動場等では落下防止対策がとられているか	① 器具は支持材に緊結されているか	② 屋内運動場等では落下防止対策がとられているか	① 落下防止対策がとられているか	① 窓ガラスの固定に硬化性パテを使用していないか	③ 窓を支持する構造体の剛性は確保されているか	破損・落下等の対策がとられているか	① 伸縮目地が適切な間隔で設置されているか	① 層間変位追従性が高い工法で取付けされているか	① 古い工法で設置されていないか	① 適切な仕様で設置されているか	② 鉄筋が適切に配置され構造体に緊結されているか	① 適切な仕様で設置されているか	② 鉄筋が適切に配置され構造体に緊結されているか	② 下地材と構造材が緊結されているか	① 機器類は支持材に緊結されているか	① 機器類は支持材に緊結されているか	① 機器類は支持材に緊結されているか	① 構造体に緊結されているか	① 間隔は十分か	② カバー材が適切な追従性能を有するか	
校舎A棟	1	昇降口	ー	○	×	ー	ー	ー	○		○		ー	○								ー	ー		○			ー	ー	ー	
		玄関	ー	○	○	ー	ー	ー	ー		○		ー	○								ー	ー		○			ー	ー	ー	
		廊下	ー	○	○	ー	ー	ー	ー		○		ー	ー								ー	ー		○			ー	○	○	
		階段	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		○		ー	ー								ー	ー		○			ー	ー	ー	
		トイレ	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー		○		ー	×								○	○		ー			ー	ー	ー	
		職員室	ー	○	○	ー	ー	ー	ー		ー		○	ー								ー	ー		○			○	ー	ー	
		校長室	ー	○	○	ー	ー	ー	ー		ー		○	ー								ー	ー		○			○	ー	ー	
	2	廊下	ー	○	○	ー	ー	ー	ー		○		ー	ー								ー	ー		○			ー	○	○	
		階段	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		○		ー	ー								ー	ー		○			ー	ー	ー	
		トイレ	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー		○		ー	×								○	○		ー			ー	ー	ー	
		倉庫	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー		○		ー	ー								ー	ー		○			ー	ー	ー	
		1ー1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×		ー		ー	ー								ー	ー		○			○	ー	ー	
		1ー2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×		ー		ー	ー								ー	ー		○			○	ー	ー	
		1ー3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×		ー		ー	ー								ー	ー		○			○	ー	ー	
	外部	東面	ー	ー	ー	ー			ー		ー		ー			ー	△	ー	ー	ー	ー				ー		ー		ー	ー	
		西面	ー	ー	ー	ー			ー		ー		ー			ー	△	×	ー	ー	ー				ー		ー		ー	ー	
		南面	ー	×	×	ー			ー		○		ー			ー	△	ー	×	ー	ー				×		○		○	○	
		北面	ー	ー	ー	ー			ー		ー		ー			ー	△	ー	ー	ー	ー				ー		○		○	○	
校舎B棟																															
			別調査							別調査		別調査														別調査					
屋内運動場	1	玄関	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー							ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	
		トイレ・更衣	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー							○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		アリーナ	×	ー	ー	ー	ー	ー	○	×	ー	ー	ー	ー	○							ー	ー	○	○	×	ー	ー	ー	ー	
		器具庫	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー							○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		ステージ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー							ー	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	ー	
	外部	東面	ー	○	○	ー			ー	ー	ー	ー	○			×	ー	ー	ー	ー	ー				×	ー	ー				
		西面	ー	ー	ー	ー			ー	ー	ー	ー	ー			×	ー	ー	ー	ー	ー				ー	ー	ー				
		南面	ー	ー	ー	ー			ー	ー	○	ー	ー			ー	ー	○	ー	ー	ー				×	ー	ー				
		北面	ー	ー	ー	ー			ー	ー	○	ー	ー			ー	ー	○	ー	ー	ー				ー	ー	ー				
評価×（要対策箇所） 計			1		1				3	1				2		2		1	1						4	1				14

○ 異常なし。対策済み。
△ 異常あり。
発災時に人に重大な被害を与える恐れが低く、次回改修時の対応で可。
× 異常あり。要対策箇所。
発災時に人に重大な被害を与える恐れあり。迅速な対応が必要。

既存のチェックリスト等がある場合、新規に作成していただく必要はありません。
ただし、今回示している調査項目が既存のチェックリスト等にない場合は、追加をお願いします。

要対策箇所「×」がなくなるように対策を進めてください。