

R5年度 河川施設の点検結果箇所一覧表

	事務所名	施設の種類	河川・砂防箇所名—番号	場所		状況	点検結果への対応	対応状況 (R6年3月末時点)	完了予定	公表年月	
1	枚方土木事務所	河川	穂谷川 - R5-1	枚方市	交北三丁目	穂谷川新橋下流460mの左岸	河床の洗掘	A	次期出水期までに 対策を実施予定	R6年5月	R6年3月
2	枚方土木事務所	河川	穂谷川 - R5-2	枚方市	杉三丁目	新上渡場橋下流50mの右岸	河床の洗掘	B	応急対策を実施予定	R6年5月	R6年3月

点検結果への対応

A 緊急対応箇所 : 次期出水期(5月末)までに応急的な対応を完了し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

B 要注意箇所 : 必要に応じ詳細な調査を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。