

130104 氷のアート（水平「霜柱」発見！）

この時期、山の中の「林道」を走行することは非常に危険です。

路面をじっくり見て「まだ凍っていないな」と思っても、水を含んだ土がガチガチに凍っていたり、橋梁部などでは路面凍結でスリップする場合があります。

車での走行はあきらめて歩いてみると...

不思議なことに、今まで気づかなかったものが見えてきたりするのです！

今回は、寒い日陰の法面部で見つけた「氷のアート」を紹介します。

写真 ~ : 凍る岩盤法面

岩が露出している法面が凍っていました。

【写真】

岩の凹凸のある部分では「つらら」が...

【写真・】

写真 : 土の法面では...

水平方向に「霜柱」ができていました。

霜柱を触ると、氷が持ち上げた土とともに、パラパラっと地面に落ちていきました。

写真 : 鉄線を覆うように成長した氷

何とも不思議な形状ですが、鉄線を核にして氷が成長していったのでしょうか。

鉄線を編み込んでいる部分は、芸術作品を観るようです...









