

## 【別紙】

## 大阪府立金岡高等学校 気中濃度測定結果一覧

〔単位:本/リットル〕

測定日	測定地点		測定値	摘要
12月23日	普通教室棟	4階 1年3組	0.056	
12月23日	普通教室棟	4階 生徒指導室	0.056	
12月23日	普通教室棟	4階 1年4組	0.11	
12月23日	普通教室棟	4階 1年5組	0.11	
12月23日	普通教室棟	4階 1年6組	0.056	
12月23日	普通教室棟	4階 1年7組	0.22	
12月23日	普通教室棟	4階 1年8組	0.11	
12月23日	普通教室棟	4階 1年9組	0.11	
12月23日	普通教室棟	4階 1年10組	0.11	
12月23日	普通教室棟	4階 講義室H	0.11	
12月23日	普通教室棟	4階 予備室	0.11	
12月23日	普通教室棟	4階 廊下中央	0.17	
12月23日	特別教室棟	4階 視聴覚室	0.34	
12月23日	特別教室棟	4階 LAN教室	0.28	
12月23日	特別教室棟	4階 物理講義室 (現在は軽音楽部の部室)	0.56	壁面にアスベストらしき小片 (約5mm)が2~3こ付着 ※①
12月23日	特別教室棟	4階 廊下西	0.17	
12月23日	特別教室棟	4階 廊下東	0.056	
12月25日	普通教室棟	1階 総務室 (現在は男性職員の更衣室)	0.056	
12月25日	普通教室棟	1階 事務室	0.056	
12月25日	渡廊下(東)	1階 渡廊下(東)	0.056	
12月25日	渡廊下(東)	2階 渡廊下(東)	0.11	
12月25日	渡廊下(西)	2階 渡廊下(西)	0.11	
12月25日	普通教室棟	2階 講義室A	0.056	
12月25日	普通教室棟	2階 小ゼミ室A	0.056	
12月25日	普通教室棟	2階 小ゼミ室B	0.056	
12月25日	普通教室棟	2階 3年1組	0.11	
12月25日	普通教室棟	2階 3年2組	0.11	
12月25日	普通教室棟	2階 3年3組	0.11	
12月25日	普通教室棟	2階 3年4組	0.056	
12月25日	普通教室棟	2階 3年5組	0.056	
12月25日	普通教室棟	2階 3年6組	0.056	
12月25日	普通教室棟	2階 3年7組	0.056	
12月25日	普通教室棟	2階 3年8組	0.11	
12月25日	普通教室棟	2階 3年9組	0.056	
12月25日	特別教室棟	2階 美術教室	0.056	
12月25日	特別教室棟	2階 国・英準備室	0.056	
12月25日	特別教室棟	2階 数学準備室	0.056	
12月25日	特別教室棟	2階 物理準備室	0.056	
12月25日	特別教室棟	2階 進路指導室	0.056	
12月25日	特別教室棟	2階 進路指導室前廊下	0.056	

※① 測定業者からの指摘を受け、直ちに教育庁職員による清掃を実施し、25日に再度気中濃度測定を実施したところ、結果は0.056本未満/Lとなった。

※ 1社分(30箇所)の測定結果については総繊維数中のアスベスト繊維数が特定できていないためこの資料には含んでいない。

※ 今回報告する79箇所のうち、39箇所については、0.056本未満/Lという結果であった。