

安威川ダム建設工事の今を紹介☆

ダム建なうっ!


平成26年9月号

Vol.3

安威川ダム建設事務所
ダム建設グループ

今の工事はどんな感じ?

平成26年8月の安威川ダム建設工事では、引き続き工事用道路の整備、ダム堤体部の伐採とともに、新たに上流仮締切工(河川を堰き止め迂回させるための堤)に使用する材料の採取に取り掛かりました。



上流仮締切工の材料採取状況




堤体材料(ロック材)の粒度試験



ダム堤体材料の品質確認のため、砕石工場の原石山(ダム堤体材料の採取予定部)にておいて発破材の岩質や粒度などの現地調査を実施しました。

右の写真は、粒度試験状況です。今後、更なる厳格な品質確認を進めてまいります。

定点写真(平成26年8月末撮影)



①ダム下流面



②ダム左岸から右岸を望む
(東から西)



③ダム右岸から左岸を望む
(西から東)



④左岸道路からあさご谷を望む



⑤車作橋から貯水池を望む



⑥車作代替農地から貯水池を望む

