

まいど通報システム通報一覧

令和4年4月1日～令和4年4月30日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		5	1	5	0	1	
21	12	5	1	5	0	1	9

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R4.4.9	茨木	河川施設 その他施設の 不具合	茨木市豊川1-36-20	堤防・護岸・河道 パラベット クラック	経過観察	
R4.4.9	茨木	河川施設 その他施設の 不具合	茨木市豊川1-36-22	その他河川管理施設 その他 その他	経過観察	
R4.4.9	富田林	道路施設 側溝等の不 具合	南河内郡太子町大字太子	排水構造物 側溝 段差	経過観察	
R4.4.10	西大阪	河川施設 その他施設の 不具合	大阪市淀川区新高5丁目17-75	その他河川管理施設 その他	損傷確認できず	
R4.4.10	茨木	道路施設 側溝等の不 具合	大阪府茨木市別院町6	排水構造物 側溝 設置不良	対応完了	
R4.4.11	岸和田	道路施設 その他の不 具合	貝塚市堤364-3	その他付属施設 道路標識 表示消え	経過観察	
R4.4.12	西大阪	河川施設 その他施設の 不具合	大阪市淀川区加島3丁目16-89	付属施設 落水者用タラップ 損傷、破損	対応予定	
R4.4.15	岸和田	道路施設 路面の不 具合	貝塚市木積2054-2	車道 舗装 クラック・ひび割れ	対応完了	
R4.4.22	池田	府営公園 その他の不 具合	服部緑地	歩道等 その他 樹木・草繁殖	対応完了	
R4.4.26	池田	道路施設 ガードレール等 の不具合	豊中市曽根東町6丁目12-18	防護柵等 横断防止柵 破損	対応完了	
R4.4.27	茨木	道路施設 路面の不 具合	場所不明	車道 舗装 段差	経過観察	
R4.4.29	枚方	道路施設 路面の不 具合	四条畷市南野1丁目-7-5	車道 その他 水溜まり	対応完了	