

まいど通報システム通報一覧

令和4年5月1日～令和4年5月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		9	5	5	5	1	
35	25						10

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R4.5.9	枚方	道路施設 その他の不具合	守口市淀江町5-6	歩道等 その他 側溝清掃	対応検討中	
R4.5.14	岸和田	道路施設 路面の不具合	岸和田市内畑町1827	排水構造物 排水溝 土砂・ごみ堆積	対応予定 (応急対応済み)	
R4.5.14	池田	道路施設 路面の不具合	箕面市箕面6丁目1	防護柵等 歩車道分離防護柵 (ガードレール等) 破損	対応検討中	
R4.5.15	寝屋水	河川施設 フェンス等施設の不具合	大阪市東成区大今里西三丁目1	付属施設 看板・距離標等 表示消え	対応完了	
R4.5.15	富田林	道路施設 路面の不具合	羽曳野市高鷲9丁目	車道 舗装 段差	対応予定	
R4.5.15	茨木	道路施設 路面の不具合	大阪府茨木市中穂積3丁目5	歩道等 舗装 剥離	対応検討中	
R4.5.16	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市長興寺南1丁目1-39	歩道等 平板ブロック 剥離	対応完了	6月予定
R4.5.16	西大阪	河川施設 その他施設の不具合	大阪市福島区野田1丁目1道路?	その他河川管理施設 その他 その他	対応完了	
R4.5.16	岸和田	道路施設 その他の不具合	貝塚市堤364-3	その他付属施設 道路標識 表示消え	経過観察	
R4.5.16	富田林	道路施設 路面の不具合	富田林市錦織	車道 舗装 クラック・ひび割れ	経過観察	
R4.5.17	富田林	道路施設 路面の不具合	大阪狭山市池之原3丁目	車道 舗装 剥離	対応完了	

R4.5.17	富田林	道路施設	側溝等の不具合	藤井寺市大井1丁目4	排水構造物	集水桝	破損	対応予定	
R4.5.19	鳳	府営公園	枯れ木・枯れ枝	住之江公園				損傷確認できず	
R4.5.21	西大阪	河川施設	ゴミ等不法投棄	大阪市淀川区新高5丁目18-26	その他河川管理施設	落水者用タラップ	その他	対応予定	
R4.5.21	西大阪	河川施設	その他施設の不具合	豊中市大島町3丁目11-20神崎川日光ハイツ	その他河川管理施設	その他	その他	対応予定	
R4.5.21	池田	府営公園	その他の不具合	服部緑地	構造物	園路	陥没(穴)	対応完了	
R4.5.21	茨木	道路施設	路面の不具合	大阪府摂津市千里丘2丁目14	歩道等	舗装	クラック・ひび割れ	対応検討中	
R4.5.22	茨木	道路施設	路面の不具合	大阪府摂津市別府1丁目5-18	歩道等	舗装	整備・設置要望	経過観察	
R4.5.22	茨木	道路施設	路面の不具合	大阪府吹田市南高浜町24-1	歩道等	舗装	段差	対応完了	
R4.5.25	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市服部元町1丁目7-7	歩道等	舗装	段差	対応完了	
R4.5.25	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市服部緑地1	歩道等	その他	草繁殖	経過観察	
R4.5.25	池田	道路施設	ガードレール等の不具合	豊中市若竹町2丁目11-12	防護柵等	路外逸脱防止柵(ガードレール等)	破損	対応検討中	
R4.5.25	池田	府営公園	その他の不具合	服部緑地	困障	その他(困障)	樹木・草繁殖	対応完了	
R4.5.27	池田	府営公園	その他の不具合	服部緑地	困障	その他(困障)	樹木・草繁殖	対応完了	
R4.5.29	岸和田	河川施設	堤防等草繁茂、伐木	阪南市箱作1415-1	堤防・護岸・河道	河道	草繁茂	経過観察	