

## まいど通報システム通報一覧

令和6年1月1日～令和6年1月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
18	14	1	7	4	1	1	4

【対応状況について】	
対応完了	・・・ 対応が完了しています。
対応予定	・・・ 対応予定です。
経過観察	・・・ 現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・ 経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・ 現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。

・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報を伝えしたものなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.1.4	富田林	道路施設 ガードレール等の不具合	藤井寺市道明寺一丁目	歩道等 その他 その他	対応予定	
R6.1.7	茨木	道路施設 路面の不具合	高槻市西真上一丁目36	歩道等 舗装 剥離	経過観察	
R6.1.9	池田	道路施設 ガードレール等の不具合	豊中市庄内 宝町一丁目1	防護柵等 歩車道分離防護柵(ガードレール等) 破損	対応予定	
R6.1.9	池田	道路施設 ガードレール等の不具合	豊中市庄内 宝町一丁目1	防護柵等 歩車道分離防護柵(ガードレール等) 破損	対応予定	
R6.1.9	池田	道路施設 ガードレール等の不具合	豊中市名神口二丁目1	防護柵等 路外逸脱防止柵(ガードレール等) 破損	対応予定	
R6.1.12	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市服部元町一丁目6	車道 その他 その他	対応検討中	
R6.1.14	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市新千里東町一丁目	車道 路面標示・区画線 表示消え	対応予定	
R6.1.15	池田	道路施設 ガードレール等の不具合	豊中市曾根南町三丁目8	防護柵等 路外逸脱防止柵(ガードレール等) 破損	対応予定	
R6.1.15	池田	道路施設 その他の不具合	豊中市上津島三丁目11	中央分離帯 破損	対応予定	
R6.1.19	池田	道路施設 その他の不具合	池田市住吉二丁目8	植樹帯・植樹枠 植樹帯 樹木・草繁殖	経過観察	
R6.1.22	富田林	道路施設 路面の不具合	羽曳野市尺度	歩道等 舗装 クラック・ひび割れ	損傷確認できず	
R6.1.22	池田	道路施設 その他の不具合	豊中市服部寿町五丁目	その他付属施設 視線誘導標 破損	経過観察	

R6.1.25	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町四丁目16	歩道等	その他	その他	経過観察	
R6.1.30	八尾	道路施設	その他の不具合	八尾市郡川1丁目	歩道等	その他	ゴミ等投棄	対応完了	