



図1 湾奥部での底質調査結果

左図：平成16年12月における湾奥部での底質調査結果  
 (西田修三ら「大阪湾奥部における懸濁態物質の挙動と底泥特性」2006年 海岸工学論文集)

右図：平成27年度瀬戸内海環境情報基本調査(速報値)