





	No. 1 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF カルチャールーム 状況:
	No. 2 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF カルチャールーム 状況:
	No. 3 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF カルチャールーム 状況:

	No. 4 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF カルチャールーム 状況:
	No. 5 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF カルチャールーム 状況:
	No. 6 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF カルチャールーム 状況:

	No. 7 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF カルチャールーム 状況: ・天井に液体漏れの痕跡が見られる。 ・液体漏れの部分にカビが発生している。
	No. 8 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫-2 状況:
	No. 9 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫-2 状況:

	No. 10 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況:
	No. 11 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況:
	No. 12 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況:

	No. 13 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況:
	No. 14 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況:
	No. 15 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況: ・剥離した塗装が床に散乱している。



	No. 16 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況:
	No. 17 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 広間 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:


	No. 18 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況: ・天井に大規模な液体漏れの痕跡が多数見られる。 ・液体漏れの部分にカビが発生している。
	No. 19 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 20 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:


	No. 21 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 22 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 23 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:


	No. 24 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 25 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 26 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況: ・天井からの液体漏れの影響で、床材に染みができている。

	No. 27 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 28 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況: ・仕上げ材が破損している。
	No. 29 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:

	No. 30 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 31 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:
	No. 32 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF ロビー 状況:

	No. 33 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 多目的ホール 状況:
	No. 34 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 多目的ホール 状況:
	No. 35 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 多目的ホール 状況:

	No. 36 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 多目的ホール 状況:
	No. 37 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 多目的ホール 状況:
	No. 38 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 多目的ホール 状況: ・壁にひび割れが見られる。

	No. 39 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 多目的ホール 状況:
	No. 40 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫9 状況:
	No. 41 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 倉庫9 状況:

	No. 42 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF グループワークルーム1 状況:
	No. 43 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF グループワークルーム1 状況:
	No. 44 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF グループワークルーム1 状況:

	No. 45 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF グループワークルーム1 状況:
	No. 46 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF グループワークルーム1 状況: 床材に染みがある。
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:

	No. 47 撮影日: 2023/12/27 箇所: グループワークルーム2 状況:
	No. 48 撮影日: 2023/12/27 箇所: グループワークルーム2 状況:
	No. 49 撮影日: 2023/12/27 箇所: グループワークルーム2 状況:

	No. 50 撮影日: 2023/12/27 箇所: グループワークルーム2 状況:
	No. 51 撮影日: 2023/12/27 箇所: グループワークルーム2 状況:
	No. 52 撮影日: 2023/12/27 箇所: グループワークルーム2 状況:

	No. 53 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:
	No. 54 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:
	No. 55 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:

	No. 56 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:
	No. 57 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況:
	No. 58 撮影日: 2023/12/27 箇所: BF 冷熱源機械室 状況: