

	No. 152 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F テラス 状況:
	No. 153 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F テラス 状況: ・天井にひび割れが見られる。
	No. 154 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F テラス 状況: ・鳥類の営巣が見られる。

	No. 155 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F フロント 状況:
	No. 156 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F フロント 状況: ・営業に関する備品類が多数残置されている。
	No. 157 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F フロント 状況:


	No. 撮影日: 箇所: 状況:	158 2023/12/27 1F フロント ・建物は福祉のまちづくり条例に適合した建物である。 ・建物にはアスベストを含む吹付材は使用されていない。
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	159 2023/12/27 1F レストラン厨房
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	160 2023/12/27 1F レストラン厨房
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	161 2023/12/27 1F レストラン厨房

	No. 162 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F レストラン厨房 状況:
	No. 163 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F レストラン厨房 状況: ■ウェットシステムによる運用であり、ドライシステムへの対応が求められる。
	No. 164 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F レストラン厨房 状況:

	No. 165 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F レストラン厨房 状況:
	No. 166 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F レストラン厨房 状況:
	No. 167 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F レストラン厨房 状況:


	No. 168 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F レストラン厨房 状況:
	No. 169 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F パントリー 状況:
	No. 170 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F パントリー 状況:

	No. 171 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F パントリー 状況: 壁紙が剥離している。
	No. 172 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F パントリー 状況:
	No. 173 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F パントリー 状況:

	No. 174 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F パントリー 状況:
	No. 175 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F EVホール1 状況:
	No. 176 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 厨房便所 状況:

	No. 177 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F EPS 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:

	No. 178 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 階段-2 状況: 塗装が劣化している。
	No. 179 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 階段-2 状況: 剥離した塗材が床に散乱している。
	No. 180 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 階段-2 状況: 床材が剥離している。

	No. 181 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 階段-2 状況:
	No. 182 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 階段-2 状況:
	No. 183 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F EPS 状況:

	No. 184 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F EPS 状況:
	No. 185 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 物入 状況:
	No. 186 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 物入 状況:

	No. 187 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F EVホール2 状況:
	No. 188 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F EVホール2 状況:
	No. 189 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F EVホール2 状況:

	No. 190 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 屋内設備置場 状況: ・断熱材に一部浮きがある。
	No. 191 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 屋内設備置場 状況:
	No. 192 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 屋内設備置場 状況:

	No. 193 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 屋内設備置場 状況:
	No. 194 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 屋内設備置場 状況:
	No. 195 撮影日: 2023/12/27 箇所: 1F 屋内設備置場 状況: