





	No. 196 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室1～3) 状況:
	No. 197 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室1～3) 状況:
	No. 198 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室1～3) 状況:


	No. 199 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室1～3) 状況: 壁紙が剥離している。
	No. 200 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室1～3) 状況:
	No. 201 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室1～3) 状況:


	No.	202
(空白)	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	2F 客室(洋室1~3)
	状況:	


	No.	203
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	2F 客室(和室1~6)
	状況:	壁紙が汚れている。

	No. 撮影日: 箇所: 状況:	206 2023/12/27 2F 客室(和室1~6)
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:	


	No. 撮影日: 箇所: 状況:	207 2023/12/27 2F 展望テラス ・手すりに発錆が見られる。 ・塗膜防水に錆汁が付着している。 ・塗膜防水にひび割れが見られる。
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	208 2023/12/27 2F 展望テラス
	No. 撮影日: 箇所: 状況:	209 2023/12/27 2F 展望テラス

	No.	210
	撮影日:	2023/12/27
(空白)	箇所:	2F 展望テラス
	状況:	

	No.	212
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	2F 客室(洋室4)
	状況:	

	No.	213
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	2F 客室(洋室4)
	状況:	

	No.	214
	撮影日:	2023/12/27
	箇所:	2F 客室(洋室4)
	状況:	剥離した壁紙が床に 散乱している。

	No. 215 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室4) 状況: ・天井に液体漏れの痕跡が見られる。 ・液体漏れの部分にカビが発生している。
	No. 216 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室4) 状況: ・虫の死骸が多数あり。
	No. 217 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室4) 状況:

	No. 218 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(洋室4) 状況: ・窓台にひび割れが見られる。 ・窓台の塗装が劣化し、浮きがある
	No. 撮影日: 箇所: 状況:
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況:

	No. 219 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F リネン室 状況:
	No. 220 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F リネン室 状況:
	No. 221 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F リネン室 状況:


	No. 222 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F EVホール-2 状況: ・天井に液体漏れの痕跡が見られる。
	No. 223 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F EVホール-2 状況: ・天井からの液体漏れの影響で、床材に染みができている。
	No. 224 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F EVホール-2 状況: ・エアコン隣部の天井材がひび割れている。

	No. 225 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F EVホール-2 状況:
	No. 226 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F PS 状況:
	No. 227 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F PS 状況:

	No. 228 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:
	No. 229 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:
	No. 230 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:

	No. 231 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:
	No. 232 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:
	No. 233 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:

	No. 234 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:
	No. 235 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:
	No. 236 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況:

	No. 237 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況: ・外壁タイルがひび割れている。
	No. 238 撮影日: 2023/12/27 箇所: 2F 客室(身障者客層) 状況: ・外壁タイルがひび割れている。
(空白)	No. 撮影日: 箇所: 状況: