




B3-9

深度	砒素 及びその化合物	基準不適合 の範囲
	土壌溶出量 (mg/L)	
表層 (0.0~0.5m)	混合法の分析で 基準適合	
1.5~2.0m	0.012	
2.1m	0.004	
3.0m	0.005	
—	—	
4.0m	0.001	
5.0m	0.003	
汚染状態に 関する基準	0.01以下	
第二溶出量基準	0.3以下	
定量下限値	0.001	

注1) 1.5~2.0mは既往調査の結果である。

注2) は基準不適合を示す。

注3) は基準不適合土壌深度を示す。

凡 例 : 調査対象地

【地番】

: 大阪府門真市江端602番1

: 大阪府門真市江端650番4

: 大阪府門真市江端644番3

: 砒素及びその化合物

(土壌溶出量基準不適合)

基準不適合の土壌の深さ : 2.1m

(基準不適合土壌の範囲 : 1.5m~2.1m)

↻ 統合区画
30m格子内の区画番号

1	2	3
4	5	6
7	8	9

業務
名称

(仮称)門真市立第四中学校区
義務教育学校整備事業に係る
試料採取等調査及び詳細調査

図面
名称

土壌汚染状況調査結果図

縮尺

1/800 (A3)

図面番号