

R4年度 河川施設の点検結果箇所一覧表

事務所名	施設の種類	河川・砂防箇所名—番号	場所		状況	点検結果 への対応	対応状況 (R5年3月末時点)	完了予定	公表年月
岸和田土木事務所	河川	近木川 - R2-1	貝塚市 堤	国道26号近木川橋上流100m左岸	河床の洗掘	B	対策工事中	R5年5月	R3年3月

点検結果への対応

- A** 緊急対応実箇所 : 次期出水期(5月末)までに応急的な対応を完了し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。
- B** 要 注 意 箇 所 : 必要に応じ詳細な調査を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

※前回までに公表した箇所で、令和5年3月末時点で既に対策工事が完了しているものは削除しています。

R4年度 河川施設の点検結果箇所図

岸和田土木事務所

