

R6年度 河川施設の点検結果箇所一覧表

事務所名	施設の種類	河川・砂防箇所名—番号	場所		状況	点検結果 への対応	対応状況 (R7年3月末時点)	完了予定	公表年月
1 寝屋川水系改修工営所	河川	寝屋川 - R6-1	大東市 谷川1丁目	会所橋下流100m地点の左岸	護岸背面の 空洞	A	次期出水期までに 対策を実施予定	R7年5月	R7年3月

点検結果への対応

- A** 緊急対応実箇所 : 次期出水期(5月末)までに応急的な対応を完了し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。
- B** 要 注 意 箇 所 : 必要に応じ詳細な調査を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。