

R6年度 河川施設の点検結果箇所図

寝屋川水系改修工箇所

寝屋川 R6-1 護岸背面の空洞



①

【 凡 例 】

河川施設損傷

● : 要注意箇所

● : 緊急対応実施箇所

○○川 ○年度-○ : 河川名-番号

※○年度は調査実施年度を示している

