R7年度　河川施設の点検結果箇所一覧表

	事務所名	施設の種類	河川・砂防箇所名―番号	場所		状況	点検結果への対応	対応状況（R7年3月末時点）	完了予定	公表年月
1	鳳土木事務所	河川	槇尾川　　-　R6-1	和泉市　　桑原町	桑原大橋から上流200m地点の右岸	護岸の損傷	A	応急対応済	R10年3月	R7年3月
2	鳳土木事務所	河川	陶器川　　-　R6-1	堺市中区　平井	天野橋から下流40m地点の左岸	河床の洗堀	B	応急対応済	R10年3月	R7年3月

点検結果への対応

A 緊急対応実施箇所 ：次期出水期（5月末）までに応急的な対応を完了し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

B 要 注 意 箇 所　：必要に応じ詳細な調査を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

令和7年度調査では、新たに発見された緊急対応実施箇所及び要注意箇所はありませんでした。