

R6年度 河川施設の点検結果箇所一覧表

	事務所名	施設の種類	河川・砂防箇所名—番号	場所	状況	点検結果への対応	対応状況 (R7年3月末時点)	完了予定	公表年月	
1	鳳土木事務所	河川	槇尾川 - R6-1	和泉市 桑原町	桑原大橋から上流200m地点の右岸	護岸の損傷	A	応急対応済	R8年5月	R7年3月
2	鳳土木事務所	河川	陶器川 - R6-1	堺市 平井	天野橋から下流40m地点の左岸	河床の洗掘	B	応急対応済	R10年3月	R7年3月

点検結果への対応

A 緊急対応箇所 : 次期出水期(5月末)までに応急的な対応を完了し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

B 要注意箇所 : 必要に応じ詳細な調査を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。