

R6年度 河川施設の点検結果箇所図

鳳土木事務所

点検結果の概要と対応

1. 点検結果の見方

- ・河川施設に損傷が見られ、このまま放置しておく
と人家等に影響を及ぼす可能性がある箇所を「要
注意箇所」として選定しました。
- ・上記の内、損傷程度が著しい箇所は、「緊急対応
実施箇所」としました。

2. 今後の対応

- ・「緊急対応実施箇所」は、次期出水期までに(5月
末までに)、応急的な対応を完了し、その後、更に
必要な対策を実施します。
 - ・「要注意箇所」については、必要に応じて、詳細な
調査を実施し、補修方法を検討の上、概ね3年を目
途に順次対策を実施します。
- ※対策を実施する迄は、平素よりパトロール等を
実施し、損傷状況の把握を行い、必要な措置を講
じるなど不測の事態に備えます。

陶器川 R6-1

槇尾川 R6-1

【 凡 例 】

河川施設損傷

● : 要注意箇所

● : 緊急対応実施箇所

○川 ○年度-○ : 河川名-番号

※○年度は調査実施年度を示している

河川名	管区	管区番号	管区名称	管区長	管区副長	管区委員
大津川	1	101	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	2	102	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	3	103	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	4	104	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	5	105	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	6	106	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	7	107	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	8	108	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	9	109	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	10	110	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子

河川名	管区	管区番号	管区名称	管区長	管区副長	管区委員
大津川	1	101	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	2	102	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	3	103	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	4	104	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	5	105	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	6	106	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	7	107	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	8	108	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	9	109	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	10	110	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子

河川名	管区	管区番号	管区名称	管区長	管区副長	管区委員
大津川	1	101	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	2	102	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	3	103	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	4	104	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	5	105	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	6	106	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	7	107	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	8	108	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	9	109	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	10	110	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子

河川名	管区	管区番号	管区名称	管区長	管区副長	管区委員
大津川	1	101	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	2	102	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	3	103	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	4	104	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	5	105	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	6	106	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	7	107	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	8	108	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	9	109	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	10	110	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子

河川名	管区	管区番号	管区名称	管区長	管区副長	管区委員
大津川	1	101	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	2	102	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	3	103	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	4	104	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	5	105	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	6	106	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	7	107	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	8	108	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	9	109	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	10	110	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子

河川名	管区	管区番号	管区名称	管区長	管区副長	管区委員
大津川	1	101	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	2	102	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	3	103	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	4	104	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	5	105	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	6	106	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	7	107	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	8	108	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	9	109	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子
大津川	10	110	大津川	佐々木 正子	佐々木 正子	佐々木 正子

R6年度 河川施設の点検結果箇所図

鳳土木事務所

榎尾川 R6-1 護岸の損傷(応急対応実施済み)

①



【凡例】

河川施設損傷

● : 要注意箇所

● : 緊急対応実施箇所

○○川 ○年度-○ : 河川名-番号

※○年度は調査実施年度を示している



R6年度 河川施設の点検結果箇所図

鳳土木事務所

陶器川 R6-1 河床の洗堀(応急対応実施済み) ②

②

