

対象とする施設の点検整理表

平成25年7月26日

◆対象とする施設の点検整理について

◆南海トラフ巨大地震（Mw=9.0）を対象に記述。

◆点検の状況【◎：実施済み、○：点検中、△：今後検討、－：点検しない】

◆着色箇所：第2回・第3回部会での報告・審議対象施設

対象とする施設	構造物	点検の実施状況 (揺れ)	点検の実施状況 (液状化)	点検の実施状況 (津波)
河川管理施設	堤防・防潮堤	○	○	△
	遊水池（堤防部）	◎	◎	－
	地下河川	◎	－	－
	流域調節池	△	△	－
	排水機場など	△	△	△
	水門・樋門	○	○	○
	陸閘・防潮扉	○	○	○
	防災船着き場	○	○	○
	治水ダム	◎	◎	－
	許可工作物（地下鉄等）	△	△	△
砂防施設	砂防ダム	◎	－	－
	急傾斜地崩壊防止施設	◎	－	－
	地すべり防止施設	◎	－	－

◆対象とする施設の点検整理について

◆南海トラフ巨大地震（Mw=9.0）を対象に記述。

◆点検の状況【◎：実施済み、○：点検中、△：今後検討、－：点検しない】

◆着色箇所：第2回・第3回部会での報告・審議対象施設

対象とする施設	構造物	点検の実施状況 (揺れ)	点検の実施状況 (液状化)	点検の実施状況 (津波)
港湾施設	耐震強化岸壁	◎	◎	△
	連絡橋	○	△	△
	臨港道路	△	△	△
	その他岸壁	△	△	△
	防波堤など	△	△	△
海岸管理施設	防潮堤	○	○	○
	水門等	○	○	○
	排水機場	△	△	△

◆対象とする施設の点検整理について

◆南海トラフ巨大地震（Mw=9.0）を対象に記述。

◆点検の状況【◎：実施済み、○：点検中、△：今後検討、－：点検しない】

◆着色箇所：第2回・第3回部会での報告・審議対象施設

対象とする施設	構造物	点検の実施状況 (揺れ)	点検の実施状況 (液状化)	点検の実施状況 (津波)
道路施設	橋梁	◎	◎	○
	モルラー	△	△	△
	トンネル	△	－	－
	地下道	△	△	－
	歩道橋	△	△	△
	擁壁・法面	△	△	－
	道路付属物（照明灯等）	△	△	△
	一般土工部	△	△	△
	下水道施設	下水道管路・マンホール	◎（流域） △（公共）	△（流域・公共）
ポンプ場・処理場		◎	△	△
環境農林水産施設	防潮堤	○	○	○
	ため池	○	○	－
	利水ダム	○	－	－

◆対象とする施設の点検整理について

◆南海トラフ巨大地震（Mw=9.0）を対象に記述。

◆点検の状況【◎：実施済み、○：点検中、△：今後検討、－：点検しない】

◆着色箇所：第2回・第3回部会での報告・審議対象施設

対象とする施設	構造物	点検の実施状況 (揺れ)	点検の実施状況 (液状化)	点検の実施状況 (津波)
公園施設	後方支援活動拠点となる防災公園（服部・山田池・寝屋川・久宝寺・大泉・錦織）	△	△	－
	広域避難地となる防災公園（上記公園と、深北・住之江・浜寺・石川・蜻蛉池）	△	△	△（浜寺・住之江）
民間施設	電力	△	△	△
	ガス	△	△	△
	水道	△	△	△
	高速道路	△	△	△
	鉄道	△	△	△