

異常気象時通行規制区間及び規制基準の見直し ～規制区間の解除～

令和6年度 道路防災対策等に関する技術検討会
現地確認 結果

-
1. 実施区間
 2. 実施概要
 3. 区間の概要
 4. 現地確認
 5. まとめ

1. 実施区間

路線名	位置	延長 【km】	(現)基準 雨量区分	最大経験 雨量	(新)基準 雨量区分
園部能勢線 (主要地方道)	能勢町宿野～ 京都府亀岡市 畑野町広野	2.8	基準210mm	221mm	規制解除


2. 実施概要

1. 実施日時 : 令和6年9月9日(月)13時～17時30分

2. 現地確認者 : 京都大学 岸田教授
近畿大学 河井教授

3. 対象路線 : 主要地方道 園部能勢線

4. 現地確認ルート



3. 区間の概要

1. 異常気象時通行規制区間の概要

- 路線名 : 主要地方道 園部能勢線
- 対象区間 : 能勢町宿野～京都府亀岡市畑野町広野(延長2.8km)
- 交通量 : 2,559台/24h(出典:令和3年度道路交通センサス)
- 規制基準 : 通行止め連続雨量210mm(通行注意160mm)
- 指定年度 : 昭和46年度


2. 過去の雨量履歴及び災害履歴

降雨日時	連続雨量	災害履歴
H27年 7月17日 3時～18日 7時	221mm	災害なし


※上記以下の降雨でも過去10年間、災害履歴なし

3. 区間の概要

4. 路線図



3. 区間の概要



4. 現地確認

現地状況写真

II46A001 要対策箇所対策状況の確認



5. まとめ

(1) 平成26年度に対策を実施した法枠工等の状態

⇒ ・大きな変状はなく健全な状態


(2) 過去の雨量履歴及び災害履歴

⇒ 規制雨量基準の緩和後も、規制値を超える降雨に対して災害が発生しなかった

(3) 今後の経過観察の継続

⇒ 定期点検の際、変状等の状況を把握し、結果を防災カルテに記録

☆学識経験者の解除についての同意を得られた



異常気象時事前通行規制区間の解除を実施